


ประชาสัมพันธ์

แจ้งให้ผู้ประกอบกิจการโรงงาน (ผู้ก่อกำเนิด) ดำเนินการส่งบำบัดและกำจัด
สิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วให้กับผู้ที่รับบำบัดและกำจัดให้เป็นไปตามกฎหมาย

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปราจีนบุรี

67 หมู่ที่ 3 ตำบลบางบริบูรณ์ อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี 25000 โทร. 037-625520 ต่อ 3



การขออนุญาตนำสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วออกนอก
บริเวณโรงงาน (สก.2)

<http://webintra.diw.go.th/iwmb/howtowaste.asp>

หรือ

เข้าไปที่ YouTube™ “การจัดการกากอุตสาหกรรมอย่างถูกวิธี”
หรือ <https://www.youtube.com/watch?v=9EVXfXigxBs>



ค้นหารายชื่อผู้รับบำบัดและกำจัดเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย

<http://webintra.diw.go.th/iwmb/customer.asp>

การลดปริมาณกากอุตสาหกรรมด้วยหลักการ 3Rs



reduce reuse recycle

การลดปริมาณกากอุตสาหกรรมด้วย Productivity

**Production, productivity
and efficiency**

Productivity คือ การเพิ่มผลผลิตหรือลดค่าใช้จ่าย
เมื่อผลผลิตเพิ่มขึ้น ของเสียหรือกากอุตสาหกรรม
ที่เกิดขึ้นก็ลดลงด้วยเช่นกัน



พบการลักลอบทิ้งกากอุตสาหกรรม โปรด ☎ 037-625520 ต่อ 3

สอบถามรายละเอียด และข้อสงสัยในการประกอบกิจการโรงงาน

เข้าร่วมกลุ่มไลน์ “สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปราจีนบุรี”

